	<b>DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>  <b>ALLEGATO 07.07 a C.06/SIC</b>  <b>Rischi presenti negli ambienti di lavoro e misure adottate/da attuare</b>	Rev. 00
		11/06/2012
		Pag. 1/2

<b>SCHEDA 07:</b>	<b>RISCHI SPECIFICI PER AMBIENTE DI LAVORO</b>
<b>REPARTI:</b>	<b>LABORATORIO DI ANALISI</b>

#### **RISCHI PRESENTI:**


- ✓ Urto contro spigoli / corpi contundenti
- ✓ Scivolamento / inciampo / caduta
- ✓ Contatto / inalazione prodotti pericolosi
- ✓ Contatto attrezzi / materiali taglienti
- ✓ Contatto superfici ustionanti
- ✓ Rischio biologico
- ✓ Elettrocuzione
- ✓ Incendio / esplosione

#### **PRECISAZIONI SU RISCHI SPECIFICI:**

- Presenza di prodotti pericolosi : infiammabili, irritanti, corrosivi, nocivi, tossici.
- Presenza di agenti biologici : ceppi batterici diidrati del gruppo I e II.
- Possibile presenza di agenti biologici nelle attività di depurazione acque reflue.
- Presenza di apparecchiature ed impianti elettrici.
- Presenza di apparecchiature e contenitori in vetro.
- Presenza di forni, piastre ed apparecchi riscaldanti.
- Rischio di incendio per presenza di prodotti e materiali infiammabili.
- Rischio di incendio / esplosione per presenza di apparecchi ed impianti a GPL.

#### **MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE**

1. L'accesso al laboratorio è regolamentato: occorre specifica autorizzazione.
2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente.
3. Accedere ed operare nei locali prestando particolare attenzione :
  - ad ostacoli, spigoli, pavimentazioni, materiali in deposito e rifiuti pericolosi;
  - ad apparecchiature, contenitori in vetro e prodotti presenti negli ambienti;
  - ad attrezzature, cavi elettrici ed impianti in genere.
4. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischi di incendio;
5. Non toccare / non aprire / non spostare:
  - le apparecchiature, le attrezzature e gli arredi da laboratorio;
  - le confezioni o contenitori di qualsiasi tipo di prodotto presente;
  - i rubinetti, le manopole e gli interruttori presenti su impianti ed apparecchiature.
6. Nel laboratorio e nelle aree a rischio biologico si devono rispettare scrupolosamente:
  - i divieti di fumare, bere e mangiare;
  - le consuete norme di igiene personale;
  - le precauzioni per evitare contatti accidentali con materiali o liquidi infetti;
  - le misure di prevenzione applicabili previste per le attività a rischio biologico;
  - le indicazioni ricevute dal personale del laboratorio.
7. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.
8. Prendere visione preventivamente:
  - della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento;
  - della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione;

	DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA  <b>ALLEGATO 07.07 a C.06/SIC</b>  <b>Rischi presenti negli ambienti di lavoro e misure adottate/da attuare</b>	Rev. 00
		11/06/2012
		Pag. 2/2

- 
- della presenza e posizione di: lavaocchi, sapone disinfettante, pronto soccorso;
  - delle misure previste in caso di emergenza.
-